

**1x HP SCANJET N9120 ADF ROLLER KIT L2685A**

Les kits de maintenance HP Scanjet assurent le bon fonctionnement de votre scanner HP. Ce rouleau de rechange et le tampon de séparation réduisent les bourrages dus à l'usure normale et prolongent la durée de vie de votre scanner. Installation facile pour reprendre le travail rapidement.



Fiche technique	Description
Nom	Kit de remplacement de roulettes pour chargeur automatique de documents HP Scanjet N9120
Titre	HP Kit de remplacement de roulettes pour chargeur automatique de documents Scanjet N9120
Type	Roller
Compatibilité des périphériques	Scanner
Compatibilité de marque	HP
Compatibilité	HP Scanjet N9120
Couleur du produit	Noir
Segment HP	Professionnel, Entreprise
Largeur du colis	285 mm
Profondeur du colis	90 mm
Hauteur du colis	60 mm
Poids du paquet	193 g
Code EAN	0883585561483

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	65.29 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	79 €
Nombre d'exemplaires:	1
<b>Prix total (TVAC, en euro):</b>	<b>79 €</b>